

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Плавильный цех №1.</b>					
10: Разбивщик ферросплавов 3 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендуемых мероприятий (раздел VI) труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические			
11: Машинист крана металлургического производства (на горячем участке работ) 4 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические			
12: Горновой ферросплавных печей 6 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические			
<b>Плавильный цех №1/участок шихтоподготовки.</b>					
09: Старший мастер	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
<b>Ремонтно-механический цех.</b>					
13: Формовщик ручной формовки 5 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум			
<b>Цех обжига известняка.</b>					
15: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	улучшение условий труда по факторам: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
<b>Цех разработки и переработки шлаков/бетонно-растворный участок.</b>					

1	2	3	4	5	6
02: Моторист бетономесительных установок 3р	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
03: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			

Цель разработки и переработки шпала/Участок разработки шпала (дежурный персонал).

Дата составления 29.12.2018

Председатель комиссии по специальной оценке условий труда

Технический директор

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Заместитель начальника отдела промышленной безопасности и охраны труда (ОПБ и ОТ)

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Начальник юридического отдела

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Председатель первичной профсоюзной организации (ППО)

Член комиссии по специальной оценке условий труда

и.о. начальника управления персонала

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Эксперты организации, проводившей специальную оценку условий труда

№ в реестре экспертов 3275

29.12.2018

Перникель А.А. (подпись) (ФИО) (дата)

Домбров Е.Р. (подпись) (ФИО) (дата) 29.12.2018

Самченко А.В. (подпись) (ФИО) (дата) 29.12.2018

Терехов А.П. (подпись) (ФИО) (дата) 29.12.2018

Кононов М.А. (подпись) (ФИО) (дата) 29.12.2018

(подпись) (ФИО) (дата)

Малинин Сергей Александрович (подпись) (ФИО) (дата) 29.12.2018